


ความรู้เบื้องต้น การใช้ลารกัมมันตรังสี



ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (COSHEM) และ คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี

บทนำ

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศนโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยแก่นักศึกษา บุคลากร ฯลฯ และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทาง รังสีเพื่อทำหน้าที่อำนวยการให้เกิดความปลอดภัย แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตรังสี ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดทำ "คู่มือ ความรู้เบื้องต้นการใช้สารกัมมันตรังสี" ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ นำไปใช้อ้างอิงและนำไปเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อความ ปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงและต่อสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี มหาวิทยาลัยมหิดล 2555

ความรู้เบื้องต้นการใช้สารกัมมันตรังสี



สารกัมมันตรังสี (radioisotope) คือธาตุที่มี นิวเคลียสที่ไม่เสถียร ดังนั้นจึงมีการสลายตัวและแผ่ รังสีได้เองตลอดเวลาโดยไม่ขึ้นกับอุณหภูมิหรือความ ดัน สารกัมมันตรังสีอาจสลายตัวให้อนุภาคแอลฟา บีตา หรือรังสีแกมมา ระดับของการสลายตัวอาจ น้อยมากในระดับนาโนคูรี (nCi) จนถึงระดับสูงหลาย ร้อยคูรี (Ci) ก็ได้

ค่ากัมมันตภาพ 1 คูรี หมายถึงปริมาณสาร กัมมันตรังสีที่ให้อัตราการสลายตัว 3.7 × 10¹⁰ ใน disintegration per second (dps) ในงานวิจัย ชีวภาพ มักจะใช้ปริมาณสารกัมมันตรังสีในระดับ มิลลิคูรี (mCi) และไมโครคูรี (µCi) โดยที่สาร กัมมันตรังสี 1ไมโครคูรีเท่ากับ 3.7×10^4 dps หรือ 2.22×10^6 disintegration per minute (dpm) โดยที่ค่ากัมมันตภาพที่เวลา t ใดๆ คำนวณ ได้จาก

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

เมื่อ A₀ คือ กัมมันตภาพที่เวลาเริ่มต้น (t=0)

A คือ กัมมันตภาพที่เวลา t ใดๆ

t คือ เวลาของการสลายตัว

λ คือ ค่าคงที่ของการสลายตัว คำนวณได้จาก

$$\lambda = 0.693/t_{1/2}$$

 $t_{1/2}$ คือ ค่าครึ่งชีวิต (half-life)

ค่าครึ่งชีวิตค่าที่บ่งบอกระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสี สลายตัวไปจนเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม ค่า ครึ่งชีวิตเป็นสมบัติเฉพาะตัวของแต่ละไอโซโทป



ประเภทของสารกัมมันตรังสี

เราสามารถแบ่งสารกัมมันตรังสี ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. สารกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึก (sealed source) หมายถึง สารกัมมันตรังสีซึ่งถูกปิดผนึก อย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิด และอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มต้องมี ความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของ สารกัมมันตรังสีภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ รวมถึง เหตผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้

สารกัมมันตรังสีชนิดปิดผนึกส่วนใหญ่ใช้ใน กระบวนการฉายจังสีเพื่อการรักษา การฉายอาบวัตถุ ต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

2. สารกัมมันตรังสีประเภทไม่ปิดผนึก (unsealed source) หมายถึง สารกัมมันตรังสี ที่ไม่ ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะ หรือวัสดุ อื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้สารกัมมันตรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจายหกเปรอะเปื้อน ซึมรั่วออกจากภาชนะบรรจุได้ สารกัมมันตรังสีชนิด ไม่ปิดผนึกส่วนใหญ่ใช้ในทางการแพทย์และงานวิจัย

อุปกรณ์วัดรังสีประจำบุคคล

1. การใช้งาน

1.1 ติดอุปกรณ์
วัดรังสีไว้บริเวณที่มี
โอกาสได้รับรังสี โดย
ทั่วไปอยู่ที่บริเวณช่วง
อกถึงเอว โดยหันด้าน
ปุ่มนูนออกรับรังสี



1.2 หากใส่เสื้อตะกั่ว ให้ติดไว้ภายในเสื้อตะกั่ว และถ้าต้องการวัดที่อวัยวะอื่น ควรติดอุปกรณ์วัดรังสี ที่เหมาะสมไว้บริเวณที่เหมาะสม เช่น ชนิดที่ทำเป็น แหวนหรือสายข้อมือ

2. ขีดจำกัดของการได้รับรังสี สำหรับบุคลากรด้านรังสี

2.1 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านรังสีควรได้รับ รังสีในระดับต่ำสุด ทั้งนี้ต้องมีการเฝ้าระวัง ตรวจวัด ระดับปริมาณรังสีที่ได้รับ และต้องตรวจสอบหาสาเหตุ ของการได้รับและหาทางแก้ไข หากได้รับปริมาณรังสี



- เกิน 4 มิลลิซีเวิร์ตต่อ 1 เดือน สำหรับ รังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูง (Hp10) เช่น รังสีเอกซ์และรังสีแกมมา
- เกิน 25 มิลลิซีเวิร์ตต่อ 1 เดือน สำหรับ รังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงต่ำ (Hp 0.07) เช่น รังสีพลังงานต่ำและรังสีบีต้า

2.2 โดยชีดจำกัดของการได้รับรังสี (dose limits: mSv/year) ตาม International Commission on Radiological Protection report number 103 (ICRP 103) ได้กำหนดไว้ ดังนี้



	บุคลากร ทางรังสี	ประชาชน ทั่วไป
ปริมาณรังสียังผล (effective dose) ปริมาณรังสีสมมูล (dose equivalent)	20	1
เลนส์ตา	150	15
ผิวหนัง	500	50
มือและเท้า	500	-:
บุคลากรทางรังสี ที่ตั้งครรภ์	1	-

* หมายเหตุ สำหรับปริมาณ รังสียังผลของบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้อง กับรังสีนั้นในปีใดปีหนึ่งอาจเกิน 20 มิลลิซีเวิร์ตได้ แต่ต้องได้รับไม่เกิน 50 มิลลิซีเวิร์ต โดยที่ในช่วง 5 ปีต่อกัน ต้องได้รับเฉลี่ย ไม่เกิน 20 มิลลิซีเวิร์ต



ปริมาณรังสีสำ หรับประชาชน ทั่วไป คือ



- ปริมาณรังสียังผล (effective dose)
 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี
- ปริมาณรังสีสมมูล (equivalent dose) 15 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี สำหรับ เลนส์ดวงตา
- และ 50 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี สำหรับ
 ผิวหนัง

บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี เว้นแต่ผู้ที่มารับ บริการทางการแพทย์ ไม่ควรเข้าไปในบริเวณรังสี หรือปฏิบัติงานใด ๆ ที่เกี่ยวกับรังสี

ผู้ที่จะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ควบคุม หรือพื้นที่ ที่มีรังสีได้ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี สามารถ รับการฝึกอบรมในพื้นที่ควบคุมได้ ซึ่งอยู่ภายใต้การ ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้รับผิดชอบ

ข้อปฏิบัติโดยสังเขป กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางรังสี

1. แจ้งสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ



โทรศัพท์

- 0 2579 5203-4
 - 0 2579 0138-9
- 0 2579 0547
- 2562 0086
- 0 2562 0091
- 2. สารกัมมันตรังสีสูญหาย ให้แจ้งผู้บังคับ บัญชาทราบทันที ระงับการจัดการทุกอย่างที่เกี่ยว ข้องกับสารกัมมันตรังสีนั้น แล้วทำการค้นหาบริเวณ ที่คิดว่าสารกัมมันตรังสีอาจตกหล่นหรือติดไปกับผู้ ป่วย หากไม่พบให้แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่
- 3. เมื่อเกิดอุบัติเหตุเปรอะเปื้อนทางรังสี ให้ ทำการจำกัดพื้นที่ ติดป้ายเครื่องหมายรังสี ช่วยเหลือ บุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุทางรังสีก่อนและรีบชำระล้าง

ความเปรอะเปื้อนทางรังสีทันที ตรวจวัดระดับรังสี ของพื้นที่ว่าอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหรือไม่ ดังตาราง

	μCi/cm²	Bq/cm ²
รังสีแอลฟา	10 ⁻⁵	0.4
รังสีบีตา หรือแกมมา	10 ⁻⁴	4

4. ในกรณีที่สารกัมมันตรังสีจากเครื่องสอดใส่ สารกัมมันตรังสีไม่กลับเข้าที่ในภาชนะบรรจุ ให้รีบ ดึงสารกัมมันตรังสีกลับหาตำแหน่งสารกัมมันตรังสีที่ ตกค้าง จากนั้นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากห้องให้เร็ว ที่สุด ทำการปิดล็อคห้อง ติดเครื่องหมายเตือนทาง รังสี ติดต่อบริษัทตัวแทนเพื่อช่อมแชมเครื่อง และ รายงานแจ้งเหตุให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบ ทันที

q

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี

- 1. ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี ทุกคนจะต้องผ่านการอบรม ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยว กับสารกัมมันตรังสี
- 2. สวมเสื้อคลุมติด อุปกรณ์วัดรังสีประจำตัวบุคคล ในบริเวณซึ่งมีโอกาสจะได้รับ รังสี ตลอดจนสวมถุงมือทุก ครั้งที่ปฏิบัติงานทางรังสี



 กำหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะใช้สาร กัมมันตรังสี ติดฉลากเตือนให้ชัดเจนว่าเป็น "บริเวณ ที่มีสารกัมมันตรังสี" ปูพื้นด้วยพลาสติกหรือวัสดุ



นต มอพถาดทาหรอ มลพุ
ที่สามารถป้องกันการซึม
ของสารกัมมันตรังสี
เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้ครบก่อนเริ่ม
ป ฏิบัติงานหากใช้
กัมมันตรังสีที่ระเหยได้

เช่น ¹²⁵l ให้ทำในตู้ fume hood ที่มีแผ่นกรองเพื่อ กักเก็บสารกับบับตรังสี



4. บันทึกปริมาณสาร กัมมันตรังสี วัน เดือน ปี ที่ นำสารกัมมันตรังสีออกไปใช้ และปริมาณสารกัมมันตรังสี ที่เหลือ ตลอดจนปริมาณที่ ทิ้งเป็นกากสารกัมมันตรังสี

5. คัดแยกกากกัมมันตรังสีของแข็ง ของเหลว ซากสัตว์และติดต่อกำจัดกากกัมมันตรังสีที่สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)



ผู้จัดทำ

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (COSHEM) และ คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี

วาดภาพโดย

นายธีรยุทธ รัชอินทร์
นายธีระ ภูเลิศ
นางสาวดาวรุ่ง พลเยี่ยม
นางสาวนันทิยา กลร่นเรื่องแสง
นางสาวสุมิตรา เจียระไนศิลาวงศ์
นางสาวอภิรดี สานิง
นายสุทธิกรณ์ กะการดี



12



ผู้จัดทำ

ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (COSHEM) และ คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางรังสี

วาดภาพโดย

นายธีรยุทธ รัชอินทร์ นายธีระ ภูเลิศ นางสาวดาวรุ่ง พลเยี่ยม นางสาวนันทิยา กลร่นเรื่องแสง นางสาวสุมิตรา เจียระในศิลาวงศ์ นางสาวอภิรดี สานิง นายสุทธิกรณ์ กะการดี

ISBN: 978-974-11-1620-1

